Fundación Comunidad
Siembra tu capacidad

AWO International

Aktion Deutschland Hilft
Germany's Relief Coalition

Reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo del 19 septiembre 2017 en Xoxocotla y Ocuituco en el Estado de Morelos, México

El terremoto ocurrido el **19 de septiembre 2017 en México con una magnitud de 7.1 en escala de Richter** visibilizó la pobreza y la vulnerabilidad en que viven miles de familias. Se vieron afectados nueve estados en total en el país, se registraron más de 360 personas fallecidas, cientos de personas heridas y decenas de edificios y viviendas derrumbados. El epicentro se localizó en el municipio de Axochiapan en el Estado de Morelos, 120 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

Uno de los estados mas afectados fue **Morelos**. De sus 33 municipios, 20 fueron afectados de forma severa, algunos de ellos se tuvieron que reconstruir en su totalidad. Las cifras oficiales mencionan que **cerca de 20,000 viviendas fueron afectadas** y se cuantifican **74 muertes** en el estado. Los mecanismos de respuesta fueron insuficientes y no se apoyó a toda la población afectada.

Para la ejecución del proyecto se seleccionó al **Estado de Morelos** en los municipios de **Xoxocotla** donde alrededor de **450 viviendas fueron afectadas** por el sismo. En el municipio de **Ocuituco** se registraron **cerca de 1,116 viviendas afectadas** teniendo destrucción total o parcial.

En los dos municipios la situación se agravó, debido a que varias de las familias no poseían títulos de sus propiedades por el uso de la tierra o viven en terrenos con otros familiares. Por tal motivo **muchas familias no fueron incluidas dentro de algunos programas estatales de reconstrucción.**

Para el proyecto se consideraron **familias que fueron afectadas por el sismo** del 19 de septiembre de 2017, teniendo en cuenta algunos criterios p. ej. la pérdida total o parcial de sus viviendas y que **no contaban con apoyo gubernamental.** Además, las familias deberían estar dispuestas a participar en la construcción o reparación de sus casas.

Fundación Comunidad implementó un proceso de reconstrucción con el **apoyo de** redes de **arquitectos** y dos **universidades** cercanas. La Fundación organizó **capacitaciones técnicas,** para que las familias seleccionadas tuvieran la capacidad de construir o reparar su casa.

En total se apoyaron a **14 familias:**
En el municipio de **Xoxocotla** se construyeron tres casas y se repararon cuatro casas con daños estructurales. Mientras que en el municipio de **Ocuituco** se reconstruyeron seis casas.



Todas las familias beneficiadas participaron en **talleres de formación comunitaria para promover la cooperación, la solidaridad y la participación comunitaria.** Además, fueron capacitadas por AWO International para la preparación ante una emergencia con el propósito de minimizar perdidas.

Las familias del proyecto realizaron **réplicas** a sus vecinas, vecinos y otros miembros de la comunidad sobre la **prevención y preparación ante una emergencia** (rutas de evacuación y planes de emergencia).

Las familias beneficiadas se organizaron para el trabajo comunitario apoyándose mutualmente en la reconstrucción y reparación de sus casas. De esa manera **se fortaleció la comunidad** y se logró avanzar más rápido en el proyecto y en cada una de sus casas.

Adriana Pineda y su esposo fueron una de las familias seleccionadas. Su casa tuvo daños severos. Con la ayuda de AWO International y Fundación Comunidad se apoyó en la reparación.

Adriana, madre de cuatro hijos, expresó: **"Soy especialmente agradecida por los talleres que recibimos.** Me transformaron la vida, porque hoy en día vivo en un **matrimonio más igualitario** y nos compartimos las tareas en la casa."

Las hermanas Clara y Guillermina Barón fueron dos de las familias que más participaron en el proyecto de reconstrucción comunitaria. **Gracias a la ayuda de muchos familiares y vecinos lograron avanzar rápido** y ahora están felices de poder vivir juntas en su propia casa.

UNIDOS POR UN MUNDO MEJOR